# 数字调幅中波广播 10 瓦发射机原理及维护关键技术

摘 要: 我国的广电事业发展十分迅速,这主要是依赖于相关的技术设备体系非常健全,而且能够积极地推陈出新。从客观的角度来分析,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的应用,是比较重要的广电设备类型,对于日常工作的开展具有决定性的影响。数字调幅中波广播 10 瓦发射机的价格较为昂贵,内部体系复杂,因此必须加强日常维护工作,这样才能确保设备在运用过程中可以取得更好的效果。文章针对数字调幅中波广播 10 瓦发射机原理及维护关键技术展开讨论,并提出合理化建议。

关键词:数字;调幅;广播;发射机;维护

中图分类号: TN934.1

文章编号: 1671-0134 (2018) 07-053-02

文献标识码: A

**DOI:** 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2018.07.013

文 / 杨文旭

相对而言,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的应用能够为日常工作提供较多的帮助,但是现阶段的很多地方广电工作,都提出了新的要求,尤其是在一些较为恶劣的天气下,或者是较为特殊的区域,应选用数字调幅中波广播 10 瓦发射机来更好地服务,这就必须在维护工作上按照精细化的原则操作。与此同时,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护工作开展,还需要在原理上保持深入的明确。

# 1. 数字调幅中波广播 10 瓦发射机的原理

广电工作在开展的过程中,虽然有广泛的受众群体,但是想要在具体的工作内容上取得较好的效果,还需要在设备方面开展深入研究。从目前所掌握的情况来看,数字调幅中波广播 10 瓦发射机是比较常见的设备类型。数字调幅中波广播发射机基本上是依据转换、加工音波的原理来传播广播,所有的广播都是依据调幅来清晰化广播声音,数字调幅中波会更好地处理广播信号,然后依据数模转换把数字信号变为模拟信号,在正常波段中控制信频率,在周期内变化,从而形成波形图,波形图上低峰和高峰之间的距离就是传播波长。扩大音频的时候需要合理应用频率扩大器,从而有效提高数字调幅中波广播发射机的发射电力,在频率扩大器中通过音频信号和数字信号,进一步扩大波长的波速,然后利用广播发射器将数字调幅中波信号发射出去,人们依据自身喜好合理选择频道。

# 2. 数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护问题

## 2.1 重视程度不足

对于广电工作而言,数字调幅中波广播 10 瓦发射机 是比较重要的设备类型,其在使用的过程中,虽然具有 的功能相对丰富,但想要在具体的工作效果上得到良好 的提升并不是一件容易的事情。尤其是在现阶段的工作 当中,维护的部分问题已经表现得较为明显。例如,重 视程度不足,就是需要重点解决的对象。首先,在数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护工作当中,并没有严格按照相关规范来操作,在阶段性维护工作的开展过程中,没有作出良好的规划,由此产生的问题是比较多的;其次,在维护体系上,并没有选用先进的方法和手段来完成,大部分情况下依赖传统的工作经验,由此导致数字调幅中波广播 10 瓦发射机的问题不断增加,长期积累以后,容易出现较大的隐患。

## 2.2 维护人员素质较低

从主观角度来看,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护工作开展,是必要性的工作内容,想要在今后工作的开展上取得更好的成绩,必须坚持在维护人员的素质方面做出良好的提升,这是非常重要的组成部分。调查过程中,发现很多维护人员的素质并不高,由此产生的系列问题难以在短期内较好的处理。例如,维护工作人员在日常工作中,并没有对先进的工作理念,或者是先进的技术手段进行深入的学习,完全是按照固有的一些方法和手段来操作。在此种情况下,数字调幅中波广播10 瓦发射机的维护操作无法按照预期设想来完成,在广电工作的实施过程中,容易出现安全隐患,且对于社会上的舆论压力,没有办法较好的交代。

## 2.3 维护制度存在漏洞

在新时代的社会发展过程中,广播工作已经成为了非常核心的内容,倘若在相关的设备维护上继续按照老旧的制度来落实,不仅无法创造出较高的价值,后续工作的实施也难以取得预期的效果。首先,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护制度设定,并没有跟随具体广播工作的变化来完善。例如,在频道增加以后,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的工作压力有所提升,自身的元件更换以及日常的清理工作,都应该做出有效的调整。长期按照单一的模式来进行维护,不仅无法得到预期效果,

还会造成潜在的隐患。其次,在维护制度的执行过程中, 并没有考虑到特殊情况的要求,以至于在工作内容上出 现了缺失的现象。

# 3. 数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护技术及对策

#### 3.1 加强维护人员的培训

从客观的角度来分析,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护工作开展,不仅在难度上较高,同时受到的影响因素较多,想要在今后的工作中取得更好的成绩,必须坚持在维护人员的培训上,按照科学、合理的模式进行,这样才能对不同的内容做出妥善的安排和解决。第一,所有的维护人员都应该对最新的工作理念和技术手段开展学习,这样操作的好处在于,能够使维护体系更加健全,促使数字调幅中波广播 10 瓦发射机的一些故障处理能够得到较好的效果,不会由此产生严重的隐患现象。第二,在维护人员的培训过程中,要定期记录数字调幅中波广播 10 瓦发射机的具体情况,尤其是在参数变化上,以及各项元件的损坏上,都要做出有效的记录和更换,使数字调幅中波广播 10 瓦发射机的应用长期保持在稳定的状态。

### 3.2 输出功率异常的维护

就数字调幅中波广播 10 瓦发射机本身而言,其在使用的过程中,有些情况下会因为数字调制的变化,造成输出功率异常的情况,最终对系统的正常运行造成较为不利的影响。对于该项故障的维护,建议对模块当中的差错编码做出分析,观察其对输出信号产生的影响。因此,我们可以在取样模块当中,合理防治大容量的云母片,亦或者是金属箔,这样操作的好处在于,能够形成有效的电容器,在信号干扰的降低过程中,可以确保系统的正常运行。值得注意的是,输出功率表现异常现象后,还需要对发射机的示波做出良好的检测、分析,发现任何问题要及时改善解决,确保在后续工作的开展上能够按照预期设想完成,减少故障频发的现象。

# 3.3 功放管击穿的维护

随着广播事业的快速发展,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的承载力必须得到大幅度的提升,在某些特殊情况下,数字调幅中波广播 10 瓦发射机的功放管易发生击穿故障,这就需要我们在未来工作的实施上采取针对性的方法和手段。数字调幅中波广播发射机正常运行的时候,突然出现没有节奏的噪音,会导致击穿模块化功放管,此时,要及时检查导致设备故障的因素。一般来说,调节直流电流时需要比较长的调节时间,使用信号输出管道的时候,会出现一定的自然损耗,氧化状态变得更加明显,易击穿模块化功放管。处理上述问题的时候,依据焊接的形式控制和发现管道出现氧化的实际位置,检测另外的电压,对电压水平进行观测,如果是正常状态显示线性,说明已经解决击穿功放管的问题。

## 4. 数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护要点

对于现阶段的工作而言,数字调幅中波广播 10 瓦发

射机的维护基本上能够取得较好的效果,不会出现严重的不足。日后,应继续在维护要点上积极落实。首先,日常维护工作的开展应坚持对数字调幅中波广播 10 瓦发射机做出详细的检验分析,发现任何问题要上报处理,禁止出现隐患累积的现象;其次,对于维护工作的开展而言,应最大限度地改善固有的不足,提高先进元件的融入,促使数字调幅中波广播 10 瓦发射机的改造能够取得较好的效果,延长寿命的同时,推动数字调幅中波广播 10 瓦发射机的正常运作。

#### 总结

新时代的广播工作发展对于设备的依赖性较强,虽然数字调幅中波广播 10 瓦发射机的维护体系不断健全,但在维护意识上仍然要继续提升,应坚持对多方面的影响因素开展合理化的应对,针对不同的内容开展良好的把控,确保后续工作的实施,创造出更高的价值。

# 参考文献

- [1] 徐晓惠 .10kW 数字调幅中波广播发射机原理与维护 [J]. 西部广播电视, 2017 (23): 252.
- [2] 司建功.DAM10kW 数字调幅中波广播发射机故障的分析 及维护[J]. 科技创新导报,2017,14(21):41-42.
- [3] 冯发义, 王小平, 杨必勇, 等 .10kW 数字调幅中波广播 发射机原理与维护 [J]. 西部广播电视, 2017 (13): 217-218
- [4] 安思思, 王桐 .10kW 数字调幅中波广播发射机故障案例 分析与处理 []]. 西部广播电视, 2017 (10): 221.
- [5] 胡秀芳, 吴欣然.DM-10KW 数字调幅中波广播发射机故障处理与分析[J]. 数字传媒研究, 2017, 34(05): 71-72
- [6] 廖鹏祥 .DAM10kW 数字调幅中波广播发射机故障分析及 维护 [[]. 西部广播电视, 2016 (11): 224.
- [7] 孙莹. DM10 数字调幅中波广播发射机电源补偿电路故障 检修一例 [N]. 电子报, 2016-03-27 (012).

(作者单位:内蒙古自治区新闻出版广电局满洲里717台)